Значение символов

Символ		Значение
	осторожно	Указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести к смерти или тяжелым телесным повреждениям.
<u>^</u>	ВНИМАНИЕ	Указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести к легким и средним телесным повреждениям или материальному ущербу.
<u>(i)</u>		Указывает на важную информацию.
		Указывает на правильное применение.



осторожно

Опасность травмирования разлетающимися обломками при неправильном использовании или при использовании изношенных / поврежденных обжимных колец или адаптеров

- Использовать обжимное кольцо и адаптер только в технически исправном состоянии
- Обжимное кольцо и адаптер с трещинами немедленно списать в брак и больше не использовать
- Необходимо соблюдать план и периодичность технического обслуживания
- Обжимное кольцо и адаптер разрешается использовать только техническому специалисту

RU



Обжимные кольца и адаптеры изнашиваются. При частой опрессовке материалы подвержены усталости. При высокой степени усталости на материале появляются трешины. Изношенные или иным образом поврежденные обжимные кольца и адаптеры могут сломаться, особенно при неправильном использовании (например, при перекосах, неправильном позиционировании обжимного кольца, повторной опрессовке, при наличии частиц загрязнения между частями обжимного кольца или между обжимным кольцом и фитингом) или при использовании не по назначению.



осторожно

Опасность зашемления подвижными деталями

- Не просовывать между обжимным кольцом, адаптером и пресс-фитингом части тела или инородные предметы
- ▶ В ходе процесса опрессовки не удерживать обжимное кольцо и адаптер руками

Риск материального ущерба вследствие ненадлежащего обрашения

- Изношенные обжимное кольцо и адаптер подлежат замене
- Для транспортировки и хранения использовать транспортировочный чемодан; хранить обжимное кольцо и адаптер в сухом помещении
- При возникновении неполадок немедленно обратиться в авторизованную специализированную мастерскую
- ▶ Соблюдать указания по технике безопасности применяемых чистящих и антикоррозионных средств

Обжимные кольца и адаптеры Mapress предназначены только для профессиональной опрессовки труб Mapress фитингами Mapress. Geberit рекомендует использовать обжимные кольца и адаптеры Mapress только со следующими пресс-машинами:

- Пресс-машины Geberit, совместимые с обжимными кольцами и адаптерами (имеющие маркировку 2, 2XL или 3)
- Пресс-машины других производителей, допущенные компанией Geberit для обработки Mapress

Пригодность остальных пресс-машин для пресс-фитинговых систем Mapress не была проверена компанией Geberit.

Конструкция

Обжимное кольцо Mapress ø до 66,7 мм


- 1 Скользящие сегменты
- 2 Пресс-контур
- 3 Фиксирующий язычок
- 4 Болт с контактом
- 5 Пазы
- 6 Шарниры
- 7 Сегменты корпуса
- 8 Фиксирующий болт с контактом
- 9 Отметки



Внешний вид может варьироваться в зависимости от диаметра и исполнения.

Обжимное кольцо Mapress ø 76,1 - 108 мм

- 1 Скользящие сегменты
- 2 Пресс-контур
- 3 Фиксирующий язычок
- 4 Болт с контактом
- 5 Пазы
- 6 Шарниры
- 7 Сегменты корпуса
- 8 Фиксирующий болт с контактом
- 9 Отметки
- 10 Деблокирующий рычаг (только при ø 108 мм)
- 11 Центрирующая пластина






Адаптер Mapress

- 1 Рычаг адаптера
- 2 Зажим
- 3 Контакты
- 4 Шарниры адаптера

Внешний вид может варьироваться в зависимости от диаметра и исполнения.





527

Установка адаптера с обжимным кольцом в пресс-машину Способ установки адаптера с обжимным кольцом зависит от типа пресс-машины и поэтому описан в руководстве по эксплуатации конкретной пресс-машины.



Пресс-машину ACO 3 (EFP 3, AFP 3) только при \emptyset до 66,7 мм использовать с адаптером ZB 302!



осторожно

Опасность травмирования разлетающимися обломками при неправильном использовании или при использовании изношенных / поврежденных обжимных колец или адаптеров

- Не допускать перекоса обжимного кольца на пресс-фитинге
- Убедиться, что обжимное кольцо правильно позиционировано на уплотнении пресс-фитинга
- ▶ Не выполнять повторную опрессовку
- Убедиться, что между частями обжимного кольца или между обжимным кольцом и фитингом нет частиц загрязнения, стружки и пр.
- Запрещается использовать обжимное кольцо и адаптер после неправильного применения, если они не проверены в авторизованной специализированной мастерской



Обжимные кольца и адаптеры изнашиваются. При частой опрессовке материалы подвержены усталости. При высокой степени усталости на материале появляются трещины. Изношенные или иным образом поврежденные обжимные кольца и адаптеры могут сломаться, особенно при неправильном использовании (например, при перекосах, неправильном позиционировании обжимного кольца, повторной опрессовке, при наличии частиц загрязнения между частями обжимного кольца или между обжимным кольцом и фитингом) или при использовании не по назначению



Опрессовка пресс-фитинга ø до 88,9 мм

Ориентировка

Опрессовка при помощи обжимного кольца и адаптера состоит из следующих шагов:

- Установка обжимного кольца вокруг пресс-фитинга
- Присоединение адаптера к обжимному кольцу
- Выполнение опрессовки соединения

Адаптер должен подходить к используемому обжимному кольцу.

	Совместимость [2] / [2 XL] Сов		Совместимость	овместимость [3]	
Ø ММ	Адаптер с обжимным кольцом	Пресс-машина	Адаптер с обжимным кольцом	Пресс-машина	
1"	-	-	ZB 302 (ZB 301)	ECO 301	
35 42 54	ZB 201	EFP 2, ECO 201, ACO 201, MFP 2 (ECO 1, ACO 1, PFP 2, EFP 201, EFP 1, PWH 75)	ZB 302 (ZB 301)	ECO 301, ACO 3 (ECO 3, EFP 3, AFP 3)	
66,7	-	-	ZB 302	ECO 301, ACO 3 (ECO 3, EFP 3, AFP 3)	
76,1 88,9	ZB 221	ACO 202 XL	ZB 321	ECO 301 (ECO 3)	
108	ZB 221 + ZB 222	ACO 202 XL	ZB 321 + ZB 322	ECO 301 (ECO 3)	

Установка обжимного кольца вокруг пресс-фитинга (ø до 88,9 мм)



ВНИМАНИЕ

Негерметичное соединение из-за неверно выполненной опрессовки

- Убедиться, что между обжимным кольцом и прессфитингом нет частиц загрязнения, стружки и пр.
- Убедиться, что обжимное кольцо правильно позиционировано на уплотнении пресс-фитинга

Повреждение трубопровода вследствие неисправности обжимного кольца и отсутствия возможности его снятия


- Убедиться, что скользящие сегменты подвижны и пружинят
- Убедиться, что скользящие сегменты и сегменты корпуса выравниваются относительно друг друга
- Если скользящие сегменты и сегменты корпуса не функционируют, заменить обжимное кольцо



После выполнения 25 опрессовок слегка обработать обжимное кольцо по пресс-контуру посредством BRUNOX®Turbo-Spray® или равноценного средства.

- Убедиться, что диаметр пресс-фитинга совпадает с диаметром обжимного кольца и адаптер подходит к обжимному кольцу
- Чтобы открыть обжимное кольцо, вдавить фиксирующий болт и одновременно разжать обжимное кольцо на фиксирующем язычке


Убедиться, что скользящие сегменты подвижны и отметки (1) на скользящих сегментах (2) и на сегментах корпуса (3) образуют одну линию





Для обжимного кольца ø 76,1 - 108 мм: Обжимное кольцо установлено правильно, если центрирующая пластина направлена на трубу.

Установить обжимное кольцо вокруг пресс-фитинга и убедиться, что пресс-контур обжимного кольца позиционирован на уплотнении пресс-фитинга



5	Надвинуть фиксирующий язычок на фиксирующий болт настолько, чтобы он зафиксировался и обжимное кольцо плотно обхватило фитинг
6	Повернуть обжимное кольцо в позицию опрессовки
7	Убедиться, что деблокирующий рычаг и фиксирующий язычок находятся на одной линии

Присоединение адаптера к обжимному кольцу (ø до 88,9 мм)

Необходимые условия

Обжимное кольцо установлено.



осторожно

Опасность травмирования разлетающимися обломками при неправильном использовании адаптера


 Убедиться, что зажимы адаптера полностью охватывают болты обжимного кольца



После прерывания процесса опрессовки не снимать и не поворачивать обжимное кольцо.

Чтобы открыть адаптер с обжимным кольцом, сжать оба рычага адаптера (1)

Ввести зажимы адаптера в пазы обжимного кольца (2) и зацепить их за болты. Убедиться, что зажимы полностью охватывают болты (3)



3 Отпустить оба рычага адаптера

Опрессовка соединения (ø до 88,9 мм)



ВНИМАНИЕ

Опасность травмирования вследствие падения обжимного кольца при его снятии

- ▶ При снятии крепко держать обжимное кольцо
- Опрессовать пресс-фитинг, см. руководство по эксплуатации пресс-машины
- 2 Открыть адаптер и высвободить его из обжимного кольца

Открыть обжимное кольцо и снять его



ВНИМАНИЕ

Негерметичное соединение из-за неверно выполненной опрессовки

- Убедиться, что по завершении процесса опрессовки обжимное кольцо полностью закрыто
- ▶ Не полностью закрытое обжимное кольцо вместе с адаптером и пресс-машиной отдать на проверку наличия повреждений в авторизованную специализированную мастерскую. Заменить неправильно опрессованное соединение (не проводить повторную опрессовку!)
- При образовании грата на пресс-фитинге по завершении процесса опрессовки немедленно отдать обжимное кольцо вместе с адаптером на проверку в авторизованную сертифицированную мастерскую

Опрессовка пресс-фитинга ø 108 мм


Ориентировка

Процесс опрессовки состоит из двух шагов:

- Предварительная опрессовка с адаптером 221 / 321
- Окончательная опрессовка с адаптером 222 / 322

Положение фиксирующего болта в фиксирующем язычке указывает на состояние процесса опрессовки:

- Положение 1: Обжимное кольцо установлено
- Положение 2: После предварительной опрессовки с адаптером 221 / 321
- Положение 3: После окончательной опрессовки с адаптером 222 / 322





GERERIT



ВНИМАНИЕ

Негерметичное соединение из-за неверно выполненной опрессовки

- Убедиться, что между обжимным кольцом и прессфитингом нет частиц загрязнения, стружки и пр.
- Убедиться, что обжимное кольцо правильно позиционировано на уплотнении пресс-фитинга

Повреждение трубопровода вследствие неисправности обжимного кольца и отсутствия возможности его снятия

- ▶ Убедиться, что скользящие сегменты подвижны и пружинят
- Убедиться, что скользящие сегменты и сегменты корпуса выравниваются относительно друг друга
- Если скользящие сегменты и сегменты корпуса не функционируют, заменить обжимное кольцо




После выполнения 25 опрессовок слегка обработать обжимное кольцо по пресс-контуру посредством BRUNOX®Turbo-Spray® или равноценного средства.

- Убедиться, что диаметр пресс-фитинга совпадает с диаметром обжимного кольца и адаптер подходит к обжимному кольцу
- Чтобы открыть обжимное кольцо, вдавить фиксирующий болт и одновременно разжать обжимное кольцо на фиксирующем язычке

3

Убедиться, что скользящие сегменты подвижны и отметки (1) на скользящих сегментах (2) и на сегментах корпуса (3) образуют одну линию






Обжимное кольцо установлено правильно, если центрирующая пластина направлена на трубу.

4

Установить обжимное кольцо вокруг пресс-фитинга и убедиться, что пресс-контур обжимного кольца позиционирован на уплотнении пресс-фитинга



5	Надвинуть фиксирующий язычок на фиксирующий болт настолько, чтобы он зафиксировался (положение 1) и обжимное кольцо плотно обхватило фитинг
6	Повернуть обжимное кольцо в позицию опрессовки
7	Убедиться, что деблокирующий рычаг и фиксирующий язычок находятся на одной линии

Присоединение адаптера ZB 221 / 321 к обжимному кольцу (ø 108 мм)

Необходимые условия

Обжимное кольцо установлено. Фиксирующий болт в положении 1.



осторожно


Опасность травмирования разлетающимися обломками при неправильном использовании адаптера

 Убедиться, что зажимы адаптера полностью охватывают болты обжимного кольца



Если во время опрессовки фиксирующий болт не установился в необходимом положении или процесс опрессовки был прерван, необходимо повторить опрессовку. См. руководство по эксплуатации пресс-машины.

1 Чтобы открыть адаптер с обжимным кольцом, сжать оба рычага адаптера (1)



3 Отпустить оба рычага адаптера

Предварительная опрессовка с адаптером ZB 221 / 321 (ø 108 мм)

- Опрессовать пресс-фитинг, см. руководство по эксплуатации пресс-машины
- 2 Открыть адаптер и высвободить его из обжимного кольца
- 3 Убедиться, что фиксирующий болт находится в положении 2



Результат:

Предварительная опрессовка завершена.

Снятие обжимного кольца больше невозможно.

Завершение соединения возможно лишь после окончательной опрессовки с адаптером ZB 222 / 322.

Присоединение адаптера ZB 222 / 322 к обжимному кольцу (ø 108 мм)

Необходимые условия

Обжимное кольцо установлено. Фиксирующий болт в попожении 2

осторожно


Опасность травмирования разлетающимися обломками при неправильном использовании адаптера

 Убедиться, что зажимы адаптера с обжимным кольцом полностью охватывают болты обжимного кольца



Если во время опрессовки фиксирующий болт не установился в необходимом положении или процесс опрессовки был прерван, необходимо повторить опрессовку. См. руководство по эксплуатации пресс-машины.

- 1 Чтобы открыть адаптер с обжимным кольцом, сжать оба рычага адаптера (1)
- Ввести зажимы адаптера в пазы обжимного кольца (2) и зацепить их за болты. Убедиться, что зажимы полностью охватывают болты (3)



3 Отпустить оба рычага адаптера

Окончательная опрессовка с адаптером ZB 222 / 322 (ø 108 мм)



ВНИМАНИЕ

Опасность травмирования вследствие падения обжимного кольца при его снятии

• При снятии крепко держать обжимное кольцо

 Опрессовать пресс-фитинг, см. руководство по эксплуатации пресс-машины

B265-004&BDC @ 03-2015


2	Открыть адаптер и высвободить его из обжимного кольца
3	Убедиться, что фиксирующий болт находится в положении 3




Результат:

После окончательной опрессовки процесс опрессовки завершен.

Потянуть деблокирующий рычаг к обжимному кольцу: Фиксирующий болт деблокирован и находится в положении 1. Обжимное кольцо ослаблено



Вдавить фиксирующий болт (1), разжать и снять обжимное кольцо (2)





ВНИМАНИЕ

Негерметичное соединение из-за неверно выполненной опрессовки

- Убедиться, что по завершении процесса опрессовки обжимное кольцо полностью закрыто
- Не полностью закрытое обжимное кольцо вместе с адаптером и пресс-машиной отдать на проверку наличия повреждений в авторизованную специализированную мастерскую. Заменить неправильно опрессованное соединение (не проводить повторную опрессовку!)
- При образовании грата на пресс-фитинге по завершении процесса опрессовки немедленно отдать обжимное кольцо вместе с адаптером на проверку в авторизованную сертифицированную мастерскую

RU



На табличке сервисных работ, размещенной на обжимном кольце и адаптере, отмечена дата следующего обязательного планового техобслуживания. Для передачи на техобслуживание обжимное кольцо вместе с адаптером и пресс-машиной Geberit должно быть помещено в транспортировочный чемодан.

Адреса авторизованных специализированных мастерских можно узнать у официальных распространителей продукции фирмы Geberit или на сайте www.geberit.com.

Интервал Техобслуживание

Регулярно (перед использован ием, в начале рабочего дня)

- Проверять обжимное кольцо и адаптер на наличие внешних дефектов, в особенности на наличие повреждений, трещин материала и других признаков износа. При обнаружении дефектов дальнейшее использование обжимного кольца и адаптера запрещается. Необходимо заменить обжимное кольцо и адаптер или отправить их в авторизованную специализированную мастерскую
- Обжимное кольцо
 - Слегка обработать пресс-контур посредством BRUNOX®Turbo-Spray® или равноценного средства, оставить средство действовать на короткое время, после чего тканью удалить грязь и отложения
 - Смазать шарниры и фиксатор посредством BRUNOX®Turbo-Spray® или равноценного средства, после чего подвигать их так, чтобы была обеспечена легкость их хода. Удалить лишнюю смазку
 - Обработать поверхность между скользящими сегментами и сегментами корпуса посредством BRUNOX®Turbo-Spray® или равноценного средства и подвигать сегменты так, чтобы была обеспечена легкость их хода. Удалить лишнюю смазку
 - Слегка обработать все обжимное кольцо посредством BRUNOX®Turbo-Spray® или равноценного средства
 - Очистить электроконтакты (только при совместимости обжимных колец [3])
- Адаптер с обжимным кольцом
 - Проверить и, при необходимости, подтянуть резьбовые соединения
 - Проверить легкость хода рычагов адаптера. При необходимости обработать шарниры адаптера посредством BRUNOX®Turbo-Spray® или равноценного средства и подвигать их. Удалить лишнюю смазку
 - Слегка обработать весь адаптер посредством BRUNOX®Turbo-Spray® или равноценного средства
 - Очистить электроконтакты (только при совместимости адаптера [3])

Ежегодно

 Отдать обжимное кольцо и адаптер на проверку степени износа в авторизованную специализированную мастерскую

	■GEBERIT	
	Geberit International AG	
	CH-8645 Jona www.geberit.com	
www.inrusstrade.ru	dokumentation@geberit.com	
		I